

FLOWBRIX, úč.látka : oxichlorid Cu

Náklad

3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,KAPALNÁ,J.N.

- Kapalina
- Mísitelná s vodou
- Těžší než voda
- Se zápachem

ADR třída 9 III. UN 3082 Klas.kód:M6 LQ : 7

Povaha nebezpečí

Nebezpečný pro životní prostředí
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Znečišťuje vodu.
Při styku s kapalinou i výpary může dojít k podráždění očí,pokožky a dýchacích cest.
Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.

Osobní ochrana

Neprodyšné ochranné brýle.
Rukavice z umělé hmoty nebo gumy,holínky.
Oční kapátko s nádobou čisté vody.
Výstražná vesta pro každého člena osádky.
Ruční svítilna pro každého člena osádky.

Základní činnosti řidiče

Zastavit motor.
Žádný otevřený plamen.Nekouřit.
Označit vozovku výstražnými značkami a varovat její ostatní uživatele a chodce.
Vybavení: 2 výstražné značky, výstražné vesty, ruční svítilna.
Zamezit v přístupu cizím a nepoučeným osobám.
Chránit se před stykem s látkou použitím ochranných pomůcek.
Informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdržovat se na návětrné straně.
OKAMŽITĚ INFORMOVAT POLICII A HASIČE.

Hasiči	Policie
150	158

Dodatečné a /nebo zvláštní činnosti řidiče

Výstroj - kryt kanalizace - vhodný sorbční prostředek - záchytná nádoba - lopatka - koště
--

Podle možnosti odstranit všechny netěsnosti.
Zabránit vniknutí kapaliny do kanalizace, výkopů a sklepů.
Rozlítý náklad pokrýt zeminou nebo jinou savou látkou, odstranit z povrchu a převézt na zajištěné místo. Přivolat odborníka.
V případě, že produkt znečistil vodní tok, kanalizaci, půdu nebo rostliny, informovat o tom hasiče a policii.
Neodplavovat vodou.

Dbejte na osobní ochranu !

Požár

Hasit pouze vznikající požáry. Při velkém požáru, který se rozšířil na náklad, nepokoušejte se hasit. Zůstat na návětrné straně. Hasit přístroji na bázi vody, CO2, prášku, pěny nebo pískem.

První pomoc

V případě vniknutí produktu do očí ihned vyplachovat několik minut velkým množstvím vody. Produktem kontaminovaný oděv ihned svléknout a postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem. V případě příznaků, kdy je podezření na vdechnutí zplodin hoření, požití látky nebo kontaminace pokožky či očí vyhledat neprodleně lékařskou pomoc. Příznaky otravy zplodinami hoření se mohou projevit později. Osoby, které se nadýchaly zplodin hoření je třeba dovézt k lékaři a ponechat pod lékařským dohledem minimálně 48 hodin.

Doplňkové informace

Ochrana veřejnosti Umístění dvou samostatně stojících varovných značek(jednu před a jednu za vozidlo). V případě malého ohně v kabině řidiče, na pneumatikách nebo motoru, který se může uhasit, než zasáhne náklad, použít hasicí přístroj, vodu, hasicí prášek, zeminu nebo písek. Pokud možno zabránit vniknutí vody do kanalizace.
--

Kontakt na dovozce pro ČR : AgroProtec s r.o.

+420 387 201 995, +420 606 135 742

Toxikologické informační středisko :

(+420) 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.